



**Doporučená montáž**



**Alternativní montáž**



## Všeobecné Informace

1. -Polohovací a upínací systém Ball lock umožňuje během několika sekund přesně nastavit polohu a upevnit upínací a základové desky. Systém se skládá z ustavovacího válce, středícího pouzdra a uchycovacího pouzdra.

2. -Aplikace polohovacího a upínacího systému Ball lock se uskutečňuje ve třech jednoduchých krocích:

Montáž dvou uchycovacích pouzder do strojního stolu nebo základní desky a dvou středících pouzder do upínací desky.

Zavedení ustavovacího válce středícími pouzdry do uchycovacích pouzder pro dosažení přesné polohy.

Cca dvojnásobný otočení rektifikační šrouby v každém ustavovacím válci pro dosažení pevného upnutí s tvarovým stykem. K dispozici je osmnáct různých ustavovacích válců, dva typy středících pouzder a dva tvary uchycovacích pouzder.

3. V každé upínací desce by mělo být v co největší vzdálenosti od sebe namontováno jedno středící pouzdro jakosti I (vlevo dole) a jedno středící pouzdro jakosti II (vpravo nahoře).

Více než dva polohovací body nejsou výhodou. Je-li pro dosažení dodatečné přídržné síly (ta je závislá na způsobu použití) zapotřebí více než dvou ustavovacích válců, je nutné otvory v upínací desce vyvrtat o 0,4 mm až 0,8 mm větší, než je zvolený průměr ustavovacího válce.

4. Dodrží-li se osová vzdálenost mezi oběma polohovacími otvory ve strojním stole a v upínací desce v toleranci  $\pm 0,005$  mm a použijí-li se dvě středící pouzdra jakosti I, lze dosáhnout přesnosti reprodukce  $\pm 0,013$  mm.

Pro o něco nižší přesnost reprodukce  $\pm 0,04$  mm se použije středícího pouzdra jakosti I a středícího pouzdra jakosti II při toleranci osové vzdálenosti  $\pm 0,03$  mm.

5. Rozdíl mezi středícím pouzdrem jakosti I a středícím pouzdrem jakosti II spočívá v tom, že středící pouzdro jakosti II má větší vnitřní průměr, aby vyhovělo větší toleranci osové vzdálenosti na strojním stole nebo základní desce.