Gasfederansicht



Kennlinie/characteristic

Kräfte statisch gemessen bei 20°C im 2. Lastwechsel mit Kolbenstange nach unten zeigend /
static force measurement at 20°C on second cycle with piston rod down



F1-tolerance (N)

200 < F1 ≤ 1000	-20+40
1000 < F1 ≤ 2000	-50+50
F1 > 2000	-100+100

Kolbenstange vor Verschmutzung und mechanischer Beschädigung schützen /
protect piston rod from pollution and mechanical damage

Einbau mit Kolbenstange nach unten zeigend,
Installation with piston rod down

Einsatzmöglichkeit/operating temperature: -30°C bis/to +80°C

Aufdruck/print
Farbe/color: weiß/white

SUSPA liftline

TYP16- 016 . . . N . . / . .
F1 week year

16-1-121-90-A17-BM6-100N
A1/4 ccm

SUSPA	Ersetzt durch :		Ausgabe, Datum, Verteilen
	Ersatz für :		Nur zur Information / Only for information
	Werkstoff :		
	Datum : 9/12/08	Name :	Bezeichnung : Liftline
	Maßstab : 1	Methode E ISO 128	Blattnummer
			Zeichnungsnummer 016 11438