


Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Ocel.

Provedení:

Pouzdro modré, pozinkované.

Montážní podložka kalená a bryněrovaná.

Upozornění:

Podle oblasti využití je možné si tlačný čep vyrobit a zašroubovat ho do závitu montážní podložky.

Při využití zdvihu (S) a příslušné délky (L) lze docílit odpovídající boční tlak (F).

Provedení B je navíc vybaveno těsněním proti vniknutí špón a nečistot.


Odkaz na výkres:

Provedení A: bez těsnění

Provedení B: s těsněním

1) montážní nářadí

Výkresy



Přehled zboží

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrem, bez tlačného čepu

Objednací číslo	Provedení	L	L1	D	D1	$\pm S$	F cca N	SW	K	Objednací číslo pro montážní nářadí
K0372.1020X12	A	11,5	4	M12	M4	1,6	20	10	2x60°	K0371.06
K0372.1020X20	A	19	4	M12	M4	1,6	20	10	2x60°	K0371.06
K0372.1020X27	A	26,5	4	M12	M4	1,6	20	10	2x60°	K0371.06

Pružné boční opěrky se závitovým pouzdrům, bez tlačného čepu

Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	L	L1	D	D1	±S	F cca N	SW	K	Objednáací číslo pro montážní nářadí
K0372.1040X12	A	11,5	7,5	M12	M4	2	40	10	2x60°	K0371.06
K0372.1040X20	A	19	7,5	M12	M4	2	40	10	2x60°	K0371.06
K0372.1040X27	A	26,5	7,5	M12	M4	2	40	10	2x60°	K0371.06
K0372.1050X12	A	11,5	4	M12	M4	1,6	50	10	2x60°	K0371.06
K0372.1050X20	A	19	4	M12	M4	1,6	50	10	2x60°	K0371.06
K0372.1050X27	A	26,5	4	M12	M4	1,6	50	10	2x60°	K0371.06
K0372.1075X12	A	11,5	7,5	M12	M4	2	75	10	2x60°	K0371.06
K0372.1075X20	A	19	7,5	M12	M4	2	75	10	2x60°	K0371.06
K0372.1075X27	A	26,5	7,5	M12	M4	2	75	10	2x60°	K0371.06
K0372.1100X12	A	11,5	4	M12	M4	1,6	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.1100X20	A	19	4	M12	M4	1,6	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.1100X27	A	26,5	4	M12	M4	1,6	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.1150X12	A	11,5	7,5	M12	M4	2	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.1150X20	A	19	7,5	M12	M4	2	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.1150X27	A	26,5	7,5	M12	M4	2	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.1100X16	A	18	11,5	M18x1,5	M6	3,2	100	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.1100X29	A	31,5	11,5	M18x1,5	M6	3,2	100	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.1100X43	A	45	11,5	M18x1,5	M6	3,2	100	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.1200X16	A	18	11,5	M18x1,5	M6	3,2	150	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.1200X29	A	31,5	11,5	M18x1,5	M6	3,2	150	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.1200X43	A	45	11,5	M18x1,5	M6	3,2	150	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.1300X16	A	18	11,5	M18x1,5	M6	3,2	200	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.1300X29	A	31,5	11,5	M18x1,5	M6	3,2	200	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.1300X43	A	45	11,5	M18x1,5	M6	3,2	200	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.2020X12	B	11,5	4	M12	M4	1,6	20	10	2x60°	K0371.06
K0372.2020X20	B	19	4	M12	M4	1,6	20	10	2x60°	K0371.06
K0372.2020X27	B	26,5	4	M12	M4	1,6	20	10	2x60°	K0371.06
K0372.2040X12	B	11,5	7,5	M12	M4	2	40	10	2x60°	K0371.06
K0372.2040X20	B	19	7,5	M12	M4	2	40	10	2x60°	K0371.06
K0372.2040X27	B	26,5	7,5	M12	M4	2	40	10	2x60°	K0371.06
K0372.2050X12	B	11,5	4	M12	M4	1,6	50	10	2x60°	K0371.06
K0372.2050X20	B	19	4	M12	M4	1,6	50	10	2x60°	K0371.06
K0372.2050X27	B	26,5	4	M12	M4	1,6	50	10	2x60°	K0371.06
K0372.2075X12	B	11,5	7,5	M12	M4	2	75	10	2x60°	K0371.06
K0372.2075X20	B	19	7,5	M12	M4	2	75	10	2x60°	K0371.06
K0372.2075X27	B	26,5	7,5	M12	M4	2	75	10	2x60°	K0371.06
K0372.2100X12	B	11,5	4	M12	M4	1,6	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.2100X20	B	19	4	M12	M4	1,6	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.2100X27	B	26,5	4	M12	M4	1,6	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.2150X12	B	11,5	7,5	M12	M4	2	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.2150X20	B	19	7,5	M12	M4	2	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.2150X27	B	26,5	7,5	M12	M4	2	100	10	2x60°	K0371.06
K0372.2100X16	B	18	11,5	M18x1,5	M6	3,2	100	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.2100X29	B	31,5	11,5	M18x1,5	M6	3,2	100	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.2100X43	B	45	11,5	M18x1,5	M6	3,2	100	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.2200X16	B	18	11,5	M18x1,5	M6	3,2	150	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.2200X29	B	31,5	11,5	M18x1,5	M6	3,2	150	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.2200X43	B	45	11,5	M18x1,5	M6	3,2	150	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.2300X16	B	18	11,5	M18x1,5	M6	3,2	200	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.2300X29	B	31,5	11,5	M18x1,5	M6	3,2	200	16	2,5x60°	K0371.10
K0372.2300X43	B	45	11,5	M18x1,5	M6	3,2	200	16	2,5x60°	K0371.10