

## Všeobecné Informace

1. Polohovací a upínací systém pneumatický umožňuje přesné ustavení polohy a upevnění upínacích a základních desek v několika málo vteřinách. Systém se skládá z polohovacího válce a úchytného pouzdra.
2. Ovládání polohovacích válců se uskutečňuje pneumaticky.
3. Použití polohovacího a upínacího systému se provádí ve třech jednoduchých krocích: Dva polohovací válce namontujte do strojního stolu nebo do základní desky. Namontujte rovněž úchytná pouzdra s výměnnými paletami podle předepsaných rozměrů. Pro otevření mechanismu zaveďte do polohovacích válců vzduch. Upínací kuličky tak zajedou dovnitř. Zaveďte výměnnou paletu s úchytnými pouzdry a vzduchový ventil zase zavřete. Výměnná paleta je tak ustavena do polohy a upnuta.
4. Systém je v upnutém stavu bez napojení na vzduch. Upnutí se uskutečňuje v polohovacím válci silou pružiny. Pro otevření mechanismu je zapotřebí připojka vzduchu o tlaku 6 barů.
5. Volit lze mezi 2 variantami montáže

### Příklady aplikace

